

mvBlueCOUGAR-X/-XD - verfügbare Firmware-Versionen

In diesem Abschnitt finden Sie alle freigegebene Firmware-Versionen. Laden Sie die gewünschte Version herunter und benennen Sie das Paket in **mvBlueCOUGAR-X_Update.mvu** / **mvBlueCOUGAR-XT_Update.mvu** um.

Im Kapitel "[Updating The Firmware Of A MATRIX VISION Device](#)" im Handbuch "**mvIMPACT Acquire SDK GUI Applications**" ist beschrieben, wie Sie die Firmware aktualisieren können.

mvBlueCOUGAR-X / -XD

 [versionInfo.txt](#) | 112,6 kB

Firmware History-Datei / Firmware history file

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-210426.mvu](#) | 22.852,6 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.41.2640.1

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-201216.mvu](#) | 22.527,8 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.40.2546.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-200925.mvu](#) | 22.790,8 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.39.2472.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-200623.mvu](#) | 22.785,3 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.38.2371.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-200326.mvu](#) | 21.751,9 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.37.2285.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-200114.mvu](#) | 21.601,1 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.36.2211.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-190829.mvu](#) | 21.266,3 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.35.2054.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-190613.mvu](#) | 21.215,5 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.34.1937.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-190306.mvu](#) | 20.150,2 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.33.1779.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-181215.mvu](#) | 21.272,9 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.32.1676.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-181005.mvu](#) | 21.154,4 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.31.1574.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-2.30.1463.0.mvu](#) | 21.443,7 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.30.1463.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-2.29.1385.1.mvu](#) | 21.406,5 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.29.1385.1

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-2.29.1385.0.mvu](#) | 21.392,5 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.29.1385.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-2.28.1323.0.mvu](#) | 25.857,0 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.28.1323.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-2.27.1231.0.mvu](#) | 18.471,4 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.27.1231.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-2.26.1138.0.mvu](#) | 17.517,9 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.26.1138.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-2.25.1029.0.mvu](#) | 17.411,5 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.25.1029.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-2.24.975.0.mvu](#) | 16.121,2 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.24.975.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-2.23.928.0.mvu](#) | 16.049,2 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.23.928.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-2.22.883.0.mvu](#) | 16.040,2 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.22.883.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-2.21.833.0.mvu](#) | 16.013,2 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.21.833.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-2.20.774.0.mvu](#) | 15.708,2 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.20.774.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-2.19.711.0.mvu](#) | 15.932,6 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.19.711.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-2.18.651.0.mvu](#) | 15.902,6 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.18.651.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-2.17.641.0.mvu](#) | 15.830,2 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.17.641.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-2.16.624.0.mvu](#) | 15.797,4 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.16.624.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-2.15.578.0.mvu](#) | 16.873,9 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.15.578.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-2.14.507.0.mvu](#) | 14.940,8 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.14.507.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-2.13.460.0.mvu](#) | 14.801,6 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.13.460.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-2.12.426.0.mvu](#) | 14.776,0 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.12.426.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-2.11.383.0.mvu](#) | 14.681,9 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.11.383.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-2.10.326.0.mvu](#) | 13.523,6 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.10.326.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-2.9.284.0.mvu](#) | 13.484,8 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.9.284.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-2.8.241.0.mvu](#) | 13.502,5 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.8.241.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-2.7.221.0.mvu](#) | 13.591,1 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.7.221.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-2.6.182.0.mvu](#) | 13.381,9 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.6.182.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-2.5.146.0.mvu](#) | 13.373,0 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.5.146.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-2.4.100.0.mvu](#) | 13.375,2 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.4.100.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-2.3.71.0.mvu](#) | 13.374,6 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.3.71.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-2.2.36.0.mvu](#) | 13.215,6 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.2.36.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-2.1.2.0.mvu](#) | 13.552,6 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.1.2.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-2.0.9.0.mvu](#) | 13.555,2 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 2.0.9.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.6.483.0.mvu](#) | 13.559,7 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.6.483.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.6.475.0.mvu](#) | 13.343,0 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.6.475.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.6.461.0.mvu](#) | 13.259,8 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.6.461.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.6.414.0.mvu](#) | 12.326,9 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.6.414.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.6.403.0.mvu](#) | 12.320,9 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.6.403.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.6.393.0.mvu](#) | 12.143,8 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.6.393.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.6.360.0.mvu](#) | 12.341,4 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.6.360.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.6.306.0.mvu](#) | 12.262,7 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.6.306.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.6.295.0.mvu](#) | 12.265,9 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.6.295.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.6.259.0.mvu](#) | 11.368,4 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.6.259.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.6.230.0.mvu](#) | 11.344,2 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.6.230.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.6.223.0.mvu](#) | 11.346,4 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.6.223.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.6.192.0.mvu](#) | 11.334,2 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.6.192.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.6.184.0.mvu](#) | 11.333,4 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.6.184.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.6.165.0.mvu](#) | 11.287,7 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.6.165.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.6.157.0.mvu](#) | 11.287,8 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.6.157.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.6.139.0.mvu](#) | 10.191,9 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.6.139.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.6.123.0.mvu](#) | 9.042,4 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.6.123.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.6.120.0.mvu](#) | 9.041,9 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.6.120.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.6.105.0.mvu](#) | 9.033,3 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.6.105.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.6.89.0.mvu](#) | 8.905,9 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.6.89.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.6.74.0.mvu](#) | 9.005,7 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.6.74.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.6.42.0.mvu](#) | 8.982,5 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.6.42.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.6.15.0.mvu](#) | 8.895,0 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.6.15.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.6.5.0.mvu](#) | 8.888,8 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.6.5.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.5.102.0.mvu](#) | 8.866,5 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.5.102.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.5.95.0.mvu](#) | 8.838,8 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.5.95.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.5.80.0.mvu](#) | 7.711,8 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.5.80.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.5.75.0.mvu](#) | 6.810,0 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.5.75.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.5.61.0.mvu](#) | 5.739,8 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.5.61.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.5.58.0.mvu](#) | 5.775,6 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.5.58.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.5.32.0.mvu](#) | 5.694,9 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.5.32.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.4.63.0.mvu](#) | 3.443,7 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.4.63.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.4.57.0.mvu](#) | 3.439,1 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.4.57.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.3.36.0.mvu](#) | 775,2 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.3.36.0

 [mvBlueCOUGAR-X_Update-1.2.9.0.mvu](#) | 744,4 kB

mvBlueCOUGAR-X Firmware 1.2.9.0

mvBlueCOUGAR-XT

 [mvBlueCOUGAR-XT_ReleaseNotes.html](#) | 9,0 kB

Firmware History-Datei / Firmware history file

 [mvBlueCOUGAR-XT_Update_2.42.2708.0.mvu](#) | 3.717,4 kB

mvBlueCOUGAR-XT Firmware 2.42.2708.0